

(以下附錄節錄自國家安全生產監督管理總局的網站，全文可參閱
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2017/0323/286063/content_286063.htm)

附錄

國家安全監管總局關於印發
《化工（危險化學品）企業保障生產安全十條規定》
《煙花爆竹企業保障生產安全十條規定》和
《油氣罐區防火防爆十條規定》的通知

安監總政法〔2017〕15號

各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團安全生產監督管理局：

現將《化工（危險化學品）企業保障生產安全十條規定》《煙花爆竹企業保障生產安全十條規定》和《油氣罐區防火防爆十條規定》印發給你們，請認真貫徹執行。

國家安全監管總局

2017年3月6日

化工（危險化學品）企業保障生產安全十條規定

- 一、必須依法設立、證照齊全有效。
- 二、必須建立健全並嚴格落實全員安全生產責任制，嚴格執行領導帶班值班制度。
- 三、必須確保從業人員符合錄用條件並培訓合格，依法持證上崗。
- 四、必須嚴格管控重大危險源，嚴格變更管理，遇險科學施救。
- 五、必須按照《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》要求排查治理隱患。
- 六、嚴禁設備設施帶病運行和未經審批停用報警聯鎖系統。
- 七、嚴禁可燃和有毒氣體洩漏等報警系統處於非正常狀態。
- 八、嚴禁未經審批進行動火、受限空間、高處、吊裝、臨時用電、動土、檢維修、盲板抽堵等作業。
- 九、嚴禁違章指揮和強令他人冒險作業。
- 十、嚴禁違章作業、脫崗和在崗做與工作無關的事。

烟花爆竹企业保障生产安全十条规定

- 一、必须依法设立、证照齐全有效。
- 二、必须确保防爆、防火、防雷、防静电设施完备。
- 三、必须确保中转库、药物总库和成品总库满足生产安全需要。
- 四、必须落实领导值班和职工进出厂登记制度。
- 五、必须确保全员培训合格和危险工序持证上岗。
- 六、严禁转包分包、委托加工和违规使用氯酸钾。
- 七、严禁超范围、超人员、超药量和擅自改变工房用途。
- 八、严禁高温、雷雨天气生产作业。
- 九、严禁违规检维修作业和边施工边生产。
- 十、严禁串岗和无关人员进入厂区。

油气罐区防火防爆十条规定

- 一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
- 二、严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场。
- 三、严禁关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。
- 四、严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。
- 五、严禁未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业。
- 六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
- 七、严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。
- 八、严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。
- 九、严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业，未经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。
- 十、严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。